住まいのメンテナンス計画

20年保証システムのメンテナンス(有料) ※10年目点検の詳細については保証書をご参照ください。 専門業者等によるメンテナンスが必要 ※当社お客様センターへご連絡ください(有料)。 20~40万 メンテナンス費用の概算金額 ※延床面積45坪換算。平成14年度の概算金額です。) お客様による定期的な点検・清掃

部位	経年	1年	2年	54	F	7年	10年	154	年	20年
屋根	スレート系		•	(割れ・ズレの目視点検) 2~3年毎		*	0年目点検・再塗装20~40万			再塗装20~40万
			•				★10年目点検			
	 陶器瓦						★10年目点検			
	 金属系瓦			 ○(割れ・ズレの目視点検) 2~3年毎		*	0年目点検·再塗装20~40万	10		再防水
	_					*	0年目点検・再塗装5~10万	 		
バルコニー	FRP系	● (排水溝・ドレインを など定期的に掃除、湯	梅雨や台風前 青掃) 毎年	く 割れ・浮) きの点検	*	0年目点検・再防水10~15万	恢 に て 必		再防水10~15万
	ユニット系	● (排水溝・ドレインを など定期的に掃除、湯	青掃)毎年 ------	← 割れ・浮		<u>*</u>	0年目点検・再防水10~15万	要 な メ -ン		再防水20~30万
	ガムロン複合系	● (排水溝・ドレインを) など定期的に掃除、消	梅雨や台風前 青掃) 毎年	く 割れ・浮) きの点検	*	0年目点検・再防水10~15万	テナン		再防水別途見積要す
製サッシ、外部造作材 (防水性能)				点検・	再塗装20~30万	点検・耳	再塗装、必要な場合は交換30~40万	ス エ 事 点検・再塗装、必要なり	場合は交換20~30万	再塗装、必要な場合は交換
・ップライト							★10年目点検5~7万	報告い		再シーリング
基礎							★10年目点検	たしま		点検
外壁	サイディング系 			(目地のはがれ・浮きの点検) 2~3年毎		<u>*</u>	0年目点検・再塗装40~50万(足場費用2	0~30万)	_	シーリング再施工・一部交換
	湿式(モルタル)系					*	0年目点検・クラック補修40~50万			再塗装
	タイル系・人造石						★10年目点検			シーリング再施工・一部交換
防蟻処理						*	0年目点検・防蟻処理18~23万	防蟻処理(関西以西及び		防蟻処理18~23万
外部建具	サッシ	●(レール清掃) 2~3ヵ月毎			<u> </u>	戸車の交	換・サッシ部品類の交換		戸車の交換	
	木製サッシ	●(レール清掃・ワックスが 2~3ヵ月毎	(it)	再塗	装		再塗装、必要な場合は交換			再塗装
	 網戸	ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー			<u>←</u>	網戸貼	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
	雨戸・シャッター	 ●(レールの清掃) 2~3ヵ月毎						,		
	玄関ドア(金属系)	ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ザーのt 毎年		ーーーーーーーーー ※ドアの開閉速度を確認して (油圧式のため夏と冬とでは				•		再塗装、または部品交換
										再塗装
	ドア オイルフィニ ッシュ仕上げ	チークオイル塗り 年に2回	・アクローザーのビ 毎年	ス締め)			再塗装			再塗装
雨樋		● (落葉詰まりの点検・割れ 毎	れ・ジョイント部のは 毎年	ずれ点検)			修理・交換・再塗装	>		修理・交換・再塗料
浄化槽		点検 維持管理契約更新	(毎年)	異臭	・異音があれば維持管理会	社へ連絡				
外部排水舛		く → 毎年泥上げしましょう。		んでいないかの点検			割れが生じたり、水漏れしてきたら交換			
地下室	地下室ドライエリアポンプ	点検 維持管理契約更新								